


Деформационные профили для стен и потолков


Деформационный шов типа ДШ-С

Накладные конструкции деформационных швов ДШ-С

Прямой шов



Угловой шов



Область применения

Устройство деформационных швов при строительстве административных, офисных и торговых центров, складов, а также других зданий и сооружений на потолках, стенах и фасадах.


Описание

Деформационный шов ДШ-С состоит из алюминиевых направляющих и компенсатора из ПВХ или ТЭПа. Конструкция шва препятствует попаданию внутрь шва грязи и воды, обеспечивая водонепроницаемость и устойчивость к износу при тяжелых эксплуатационных нагрузках. Швы не требуют проведения профилактических работ и устойчивы к старению. При выходе из строя компенсаторы могут быть легко заменены. Цвет компенсатора может быть изготовлен любой по каталогу RAL.


Инструкция по сборке накладной конструкции компенсационного шва ДШ-С

Для сборки конструкции необходимо иметь крепеж (подбирается монтажниками в зависимости от типа и прочности покрытия) из расчета крепления с шагом 250 мм-350 мм, т.е на 1 пог.м деформационного шва требуется около 6-8 штук крепежа. Рекомендуется использовать в качестве крепежа распорный анкер или дюбель-гвоздь. Для монтажа потребуются сверла по металлу и бетону под размер крепежа и зенкерное сверло (для зенкерования отверстия под утапливаемый анкер).

- 1 Поверхность вокруг шва обеспылить и обезжирить;




- 2 Для исключения протекания воды и жидкостей под планками конструкции деформационного шва, рекомендуется под планками шва приклеить двусторонний ленточный герметик типа «Герлен» или другой марки толщиной 1-2 мм;



- 3 Механически монтируем боковые планки деформационного шва ДШ-С;



- 4 В смонтированные планки вставляем компенсатор.



Размеры и допустимые перемещения накладных деформационных швов ДШ-С

Тип	Размер, мм		Перемещение, мм		
	А	В	Сжатие	Растяжение	Сдвиг вертикально
ДШ-С-30/0	30 – 40	107	7	15	10
ДШ-С-50/0	50 – 60	130	15	30	30
ДШ-С-70/0	70 – 80	150	28	50	45
ДШ-С-100/0	90 – 120	180	38	65	60
ДШ-С-150/0	130 – 170	230	50	80	80
ДШ-С-200/0	180 – 225	280	65	100	100
ДШ-С-30/0 УГЛ	30 – 40	70	7	15	10
ДШ-С-50/0 УЛГ	50 – 60	90	15	30	30
ДШ-С-70/0 УГЛ	70 – 80	110	28	50	45
ДШ-С-100/0 УГЛ	90 – 120	140	38	65	60
ДШ-С-150/0 УГЛ	130 – 160	190	50	80	80
ДШ-С-200/0 УГЛ	170 – 225	240	65	100	100